

Universidad de Guanajuato

Dirección de Infraestructura y Servicios Universitarios Unidad de Infraestructura y Conservación

Acta Entrega Recepción

Campus/CNMS:

Instalaciones Centrales

Dirección: Boulevard Raúl Bailleres Oriente No 200, Col. Centro;

C. P. 36100

Sede:

Unidad Universitaria

Ciudad: Silao, Gto.

Responsable:

Arq. Luz Alicia Ortega González

Teléfono: 73-20006 Ext. 1439

Cargo:

Jefe de Conservación y Dignificación de

Espacios

Fecha: 9 de diciembre de 2022

Descripción de los trabajos:

Presupuesto autorizado:

Fecha de inicio contrato:

Fecha de inicio real:

"Suministro y colocación de señalética institucional de la Unidad Universitaria sede Silao"

Suministro y colocación de señalética en los espacios de la Unidad universitaria Sede Silao, que consiste en lonas impresas en alta calidad de fotografías antiquas de la ciudad de Silao. Letreros en perfiles de sistema vista para señalar los espacios. Totems con información de localización de los espacios en la sede. Elementos de identidad como letras UG en muros cabeceros de pasillos. Vinilos interiores que contienen imágenes y textos alusivos a la escalinata del edificio Central, reseñas de la sede e imágenes de los ciudadanos de Silao.

Contratista:

F G Corporativo, S. A. de C. V.

\$ 201,954.00

5/diciembre/2022

5/diciembre/2022

No. de contrato: UG/RE-LC/AD/BS/CD/081-22

Presupuesto ejercido:

\$ 201,954.00

Fecha de término contrato:

12/diciembre/2022

Fecha de término real:

9/diciembre/2022

Declaraciones:

Los trabajos motivo de la presente acta se realizaron al amparo de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con lo señalado en el contrato respectivo y corresponden con las características, especificaciones y montos solicitados y contratados.

Garantías por cumplir:

Para efectos del proceso de entrega recepción y en relación con las garantías que debe cumplir el contratista se asi	ienta
que dichas garantías serán las que se señalan en el contrato respectivo, específicamente, las señaladas en la cláu	
cuarta de dicho instrumento.	

Excelente (10)

Bueno (9)

Evaluación: Regular (8)

Malo (7)

Pésimo (6 o menos)

Observaciones por parte del usuario:

Recibe DISU:

Ing. J. Merced Torres Rangel

Supervisor de Conservación y Dignificación de Espacios

Recibe:

Arq. Luz Alicia Ortega González Por la Sede de Instalaciones Centrales

Entrega:

G Corporativo, S. A. de C.

Contratista